

REF : 1021DF

## SOLVANT DE DEGRAISSAGE

### 1. Destination

1021DF est une solution nettoyante à base de solvants et d'agents de surface.

### 2. Propriétés

Sa nature chimique fait de lui un nettoyant puissant et instantané qui s'utilise principalement dans le cadre de dégraissages difficiles et sur les salissures les plus incrustées.

Il pénètre et dispense immédiatement tous types de dépôts gras et s'applique en milieux professionnels et industriels pour l'entretien des pièces mécaniques en garages, ateliers, milieux agricoles, travaux publics....  
Ce produit se rince à l'eau, ne laissant ainsi pas de film gras après usage.

### 3. Mode d'emploi

1021DF s'emploie pur et à froid, selon différents procédés :

-Par brossage : Imbibir le produit sur les graisses durcies jusqu'à ramollissement de celles-ci, brosser si nécessaire pour accompagner l'action du produit puis rincer à l'eau, si possible au jet haute pression.

-Par trempage : Immerger à froid les pièces mécaniques de produit dans un bain, laisser agir le temps nécessaire puis rincer à l'eau. Durant l'immersion, il est possible d'utiliser des ultrasons pour accompagner l'action du produit tout en veillant à ce que la température du bain soit maintenue à froid.

-Par pulvérisation : Pulvériser le produit directement sur les parties à traiter, laisser agir le temps nécessaire puis rincer à l'eau.

Si les couches de graisses sont plus épaisses ou solidifiées, laisser agir au moins 5 minutes avant de procéder au rinçage.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Faire des essais de compatibilités sur supports sensibles.

Ce produit est réservé à un usage professionnel.

Respecter les précautions d'emploi.

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit.

Utiliser ce produit loin de toutes sources de chaleur ou de flammes.

Le port de gants, de vêtements de protection et lunettes de sécurité est recommandé.

### 4. Caractéristiques

Odeur: Caractéristique

Couleur : Incolore à jaune

Densité : 0,821

### 5. Stockage et étiquetage

Stocker dans son emballage hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur.  
Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.  
Pour toutes informations complémentaires, se référer à la fiche de données de sécurité.